



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA'
ECONOMICHE E PRODUTTIVE E
PROTEZIONE CIVILE**

**Progetto per la realizzazione di un “ SISTEMA DI
MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO
RISCHIO IDROGEOLOGICO”**

DA FINANZIARE CON LE RISORSE DESTINATE IN ATTUAZIONE DEL COMMA 4
DELL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3

ELENCO DEGLI ELABORATI

1. Relazione tecnico-descrittiva
2. Computo Metrico
- 3a. Elenco Prezzi
- 3b. Analisi Prezzi
4. Capitolato Speciale
5. Cartografia generale idrometri
- 6a. Planimetrie/Cartografie vincoli idrometri
- 6b. Planimetria Stazioni ripetitrici
- 6c. Planimetrie/schede edifici scolastici**
7. Schede ponti
8. Piano di Sicurezza
9. Piano di Manutenzione
10. Relazione di Calcolo Palo
11. Particolare costruttivo Palo
12. Schema contratto
13. Cronoprogramma

Il Progettista e R.U.P.
(Cav. Geol. F. Marzio Tuttolomondo)





REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

CENSIMENTO DEI DATI DI "LIVELLO 0" PER OPERE DI INTERESSE
REGIONALE, STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O
RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 D.G.R. n. 409/2003 e D.D.G. 3/2004)

SCHEDA EDIFICI

DIPARTIMENTO
REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE



Opera ricadente nell'elenco
(D.D.G. n. 15 gennaio 2004)

A ☐

B ☒

Codice D.R.P.C.

(Spazio riservato D.R.P.C.)

SEZIONE 1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Regione: **SICILIA**

Codice Istat: **19**

Scheda N.: **0101** Data: ____/____/____

Complesso edilizio composto da **01** edifici

Provincia:

Codice Istat: **084**

Dati Catastali:

Foglio **112**

Allegato ☐

AGRIGENTO

Comune:

Codice Istat: **041**

Particella

SCIACCA

Frazione/Località:

Posizione edificio:

Interno al centro abitato ☒

Esterno al centro abitato ☐

☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

Indirizzo: **VIA A. DE GASPERI**

Coordinate geografiche

Num. Civico **10**

C.A.P. **92019**

E **33042872**

UTM ☐ Gauss-Boaga ☐

N **415374077**

Fuso (02-03) ☐

Codice **B1A06**

Destinazione d'uso attuale

SCUOLE SECONDARIE

Denominazione/Funzione edificio

LICEO CLASSICO FAZELLO

Proprietario: Pubblico ☒ Privato ☐

PROV. REG. DI AGRIGENTO

Ente/Soggetto Utilizzatore

Bene vincolato BB CC AA: ☐

SEZIONE 2 DATI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI

A N. Piani totali con
interni **03**

B Altezza media di
piano (m) **3.6**

C Superficie media
di piano (mq) **1077**

D Anno di progettazione ☐

E Anno di ultimazione della
costruzione ☐

F Nessun interventi eseguiti sulla
struttura dopo la costruzione ☐

G Struttura progettata prima della classificazione
sismica comunale SI ☐ NO ☐

H Interventi di modifica
sostanziale alla struttura Anno ☐

H1 ☐ Adeguamento H2 ☐ Miglioramento H3 ☐ Altro

SEZIONE 3 MATERIALE STRUTTURALE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA VERTICALE

Cemento
Armato

Acciaio

Acciaio-
Calcestruzzo

Muratura

Legno

Misto
(Muratura e
c.a.)

Prefabbricati
in c.a. o
c.a.p.

Altro (specificare)

A ☐

B ☐

C ☐

D ☒

E ☐

F ☐

G ☐

H

SEZIONE 4 DATI DI ESPOSIZIONE

A Edificio utilizzato
(> 9/12 anno)
☒ SI ☐ NO

B Numero di persone mediamente
presenti durante la fruizione
ordinaria dell'edificio **440**

C Aperto al pubblico
☒ SI ☐ NO

D Soggetti deboli
☐ SI ☐ NO

SEZIONE 5 DATI GEOMORFOLOGICI

Morfologia del sito

Fenomeni franosi

A ☐

B ☒

C ☐

D ☐

E ☐

F ☐

Cresta

Pendio forte

Pendio leggero

Pianura

Assenti


Presenti

Proprietario

Firma (Responsabile Procedimento)

Codice Fiscale ☐

Autografo







REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

CENSIMENTO DEI DATI DI "LIVELLO 0" PER OPERE DI INTERESSE REGIONALE, STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanza n.3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 D.G.R. n. 409/2003 e DDG 3/2004)

SCHEDA EDIFICI

DIPARTIMENTO
REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE



Opera ricadente nell'elenco
(DDG N.3 15 gennaio 2004)

A ☐

B ☒

Codice D.R.P.C.

(Spazio riservato D.R.P.C.)

SEZIONE 1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Regione: SICILIA	Codice Istat: 19	Scheda N.: 001	Data: ____/____/____
Provincia: AGRIGENTO	Codice Istat: 084	Complesso edilizio composto da 02 edifici	
Comune: SANTA MARGHERITA DI BELICE	Codice Istat: 038	Dati Catastrali:	
Frazione/Località: _____		Foglio 26	Allegato ☐
Interno al centro abitato ☒ Esterno al centro abitato ☐		Particelle _____	_____
Indirizzo: VIA ALDO MORO		Coordinate geografiche	
Num. Civico: _____	C.A.P. 92018	E 32504471	UTM ☐ Gauss Boaga ☐
Codice B1A06	Destinazione d'uso attuale SCUOLE SECONDARIE	N 4174081824	Fuso (02-03) ☐
Denominazione/Funzione edificio L.P.C. FERLSCIA			
Proprietario: Pubblico ☒ Privato ☐ PROV. REG. DI AGRIGENTO			
Ente/Soggetto Utilizzatore _____ Bene vincolato BB CC AA: ☐			

SEZIONE 2 DATI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI

A	N. Piani totali con interrati 03	B	Altezza media di piano (m) 3.2	C	Superficie media di piano (mq) 1080	D	Anno di progettazione _____
						E	Anno di ultimazione della costruzione _____
F	Nessun interventi eseguiti sulla struttura dopo la costruzione ☐			G	Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale SI ☐ NO ☐		
H	Interventi di modifica sostanziale alla struttura Anno _____			H1	☒ Adeguamento	H2	☐ Miglioramento
				H3	☐ Altro		

SEZIONE 3 MATERIALE STRUTTURALE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA VERTICALE

Cemento Armato	Acciaio	Acciaio-Calcestruzzo	Muratura	Legno	Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.p.	Altro (specificare)
A ☐	B ☐	C ☐	D ☒	E ☐	F ☐	G ☐	H _____

SEZIONE 4 DATI DI ESPOSIZIONE

A	Edificio utilizzato (> 9/12 anni) ☒ SI ☐ NO	B	Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio 115	C	Aperto al pubblico ☒ SI ☐ NO	D	Soggetti deboli ☒ SI ☐ NO
---	--	---	---	---	---	---	--

SEZIONE 5 DATI GEOMORFOLOGICI


Morfologia del sito				Fenomeni franosi	
A ☐	B ☐	C ☒	D ☐	E ☐	F ☐
Cresta	Pendio forte	Pendio leggero	Planura	Assenti	Presenti

Proprietario

Firma (Responsabile Procedimento)

Codice Fiscale _____







REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

CENSIMENTO DEI DATI DI "LIVELLO 0" PER OPERE DI INTERESSE
REGIONALE, STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O
RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 D.G.R. n. 408/2003 e D.D.G. 3/2004)

SCHEDA EDIFICI

DIPARTIMENTO
REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE



Opera ricadente nell'elenco
(DDG N.3 15 gennaio 2004)

A ☐

B ☒

Codice D.R.P.C.

(Spazio riservato D.R.P.C.)

SEZIONE 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Regione: **SICILIA**

Codice Istat **19**

Scheda N.: **0001**

Data: ____/____/____

Complesso edilizio composto da **01** edifici

Provincia: **AGRIGENTO**

Codice Istat **084**

Dati Catastali:

Foglio **100** Allegato ☐

Comune: **LICATA**

Codice Istat **021**

Particella **118**

Frazione/Localtà: _____

Posizione edificio:

Interno al centro abitato ☒ Esterno al centro abitato ☐

☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

Indirizzo: **VIA CAMPOBELLO**

Coordinate geografiche

Num. Civico **SNC** CAP **92027**

E **404947852** UTM ☐ Gauss-Boga ☐

N **410800665** Fuso (G+3) ☐

Codice **B1A06** Destinazione d'uso attuale **SCUOLE SECONDARIE**

Denominazione/Funzione edificio **L.P.L.A. DI LICATA**

Proprietario: Pubblico ☒ Privato ☐ **PROV. REG. DI AGRIGENTO**

Ente/Soggetto Utilizzatore _____ Bene vincolato BB CC AA: ☐

SEZIONE 2

DATI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI

A	N. Piani totali con interni 02	B	Altezza media di piano (m) 3.7	C	Superficie media di piano (mq) 1000	D	Anno di progettazione _____
						E	Anno di ultimazione della costruzione _____
F	Nessun interventi eseguiti sulla struttura dopo la costruzione ☐			G	Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale SI ☐ NO ☐		
H	Interventi di modifica sostanziale alla struttura Anno _____			H1	☐ Adeguamento	H2	☐ Miglioramento
				H3	☐ Altro		

SEZIONE 3

MATERIALE STRUTTURALE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA VERTICALE

Cemento Armato	Acciaio	Acciaio- Calcestruzzo	Muratura	Legno	Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.p.	Altro (specificare) _____
A ☒	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐	G ☐	H ☐

SEZIONE 4

DATI DI ESPOSIZIONE

A	Edificio utilizzato (> 9/12 anno) X SI ☐ NO	B	Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio 597	C	Aperto al pubblico X SI ☐ NO	D	Soggetti deboli X SI ☐ NO
---	---	---	---	---	---	---	--

SEZIONE 5

DATI GEOMORFOLOGICI

Morfologia del sito				Fenomeni franosi	
A ☐ Cresta	B ☐ Pendio forte	C ☐ Pendio leggero	D ☒ Pianura	E ☐ Assenti	F ☐ Presenti

Proprietario

Firma (Responsabile Procedimento)

Codice Fiscale _____



[illegible]



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

CENSIMENTO DEI DATI DI "LIVELLO 0" PER OPERE DI INTERESSE REGIONALE, STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanze n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 D.G.R. n. 409/2003 e D.D.G. 3/2004)

SCHEDA EDIFICI

DIPARTIMENTO
REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE



Opera ricadente nell'elenco
(DDG N.3 15 gennaio 2004)

A ☐

B ☒

Codice D.R.P.C.

(Spazio riservato D.R.P.C.)

SEZIONE 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Regione: **SICILIA**

Codice Istat **19**

Scheda N.: **0101**

Data: **11/11/2004**

Complesso edilizio composto da **02** edifici

Provincia:

Codice Istat **084**

Dati Catastali:

Foglio **54**

Allegato **1**

Comune:

Codice Istat **011**

Particella **1018**

1018

1018

AGRIGENTO

Frazione/Località:

Posizione edificio:

Interno al centro abitato ☒

Esterno al centro abitato ☐

☒ Isolato

☐ Interno

☐ D'estremità

☐ D'angolo

Indirizzo: **VIA PIRANDELLO**

Coordinate geografiche

E **397575,901**

UTM ☐ Gauss-Boaga ☐

N **4135079,687**

Fuso (32-33) ☐

Codice **B1A06**

Destinazione d'uso attuale **SCUOLE SECONDARIE**

Denominazione/Funzione edificio **IST. TEC. G. GALILEI**

Proprietario:

Pubblico ☒

Privato ☐

PROV. REG. DI AGRIGENTO

Ente/Soggetto Utilizzatore

Bene vincolato BB.CC.AA: ☐

SEZIONE 2

DATI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI

A	N. Piani totali con interrati 03	B	Altezza media di piano (m) 3,5	C	Superficie media di piano (mq) 1720	D	Anno di progettazione 2004
						E	Anno di ultimazione della costruzione 2004
F	Nessun interventi eseguiti sulla struttura dopo la costruzione ☐			G	Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale ☐ SI ☐ NO		
H	Interventi di modifica sostanziale alla struttura Anno 2004			H1	☐ Adeguamento	H2	☐ Miglioramento
				H3	☐ Altro		

SEZIONE 3

MATERIALE STRUTTURALE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA VERTICALE

Cemento Armato	Acciaio	Acciaio-Calcestruzzo	Muratura	Legno	Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.p.	Altro (specificare)
A ☒	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐	G ☐	H ☐

SEZIONE 4

DATI DI ESPOSIZIONE

A	Edificio utilizzato (> 9/12 anno) ☒ SI ☐ NO	B	Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio 1152	C	Aperto al pubblico ☒ SI ☐ NO	D	Soggetti deboli ☒ SI ☐ NO
---	---	---	---	---	--	---	---

SEZIONE 5

DATI GEOMORFOLOGICI

Morfologia del sito				Fenomeni franosi	
A ☐	B ☐	C ☒	D ☐	E ☐	F ☐
Cresta	Pendio forte	Pendio leggero	Planura	Assenti	Presenti

Proprietario

Firma (Responsabile Procedimento)

Codice Fiscale

timbro







REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

CENSIMENTO DEI DATI DI "LIVELLO 0" PER OPERE DI INTERESSE REGIONALE E, STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 D.G.R. n. 409/2003 e D.D.G. 3/2004)

SCHEDA EDIFICI

DIPARTIMENTO
REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE



Opera ricadente nell'elenco

(DDG N.3 15 gennaio 2004)

A ☐

B ☒

Codice D.R.P.C.

(Spazio riservato D.R.P.C.)

SEZIONE 1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Regione: **SICILIA**

Codice Istat

19

Scheda N.: **0101**

Data: ____/____/____

Complesso edilizio composto da **01** edifici

Provincia:

Codice Istat

084

Dati Catastrali:

Foglio _____

Allegato _____

Comune:

Codice Istat

004

Particelle _____

AGRIGENTO

BIVONA

Frazione/Località: **PARATORE**

Posizione edificio:

Interno al centro abitato ☐

Esterno al centro abitato ☐

☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

Indirizzo: **VIA ANTONINO**

Coordinate geografiche

E **377505165**

UTM ☐ Gauss-Boaga ☐

Num. Civico **135**

C.A.P. **92010**

N **4141282724**

Fuso (02-03) ☐

Codice **B1A06**

Destinazione d'uso attuale

SCUOLE SECONDARIE

Denominazione/Funzione edificio **LICEO CLASSICO L. PIRANDELLO**

Proprietario: Pubblico ☒ Privato ☐

PROV. REG. DI AGRIGENTO

Ente/Soggetto Utilizzatore _____

Bene vincolato BB.CC.AA: ☐

SEZIONE 2 DATI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI

A	N. Piani totali con interrati 02	B	Altezza media di piano (m) 4.1	C	Superficie media di piano (mq) 1500	D	Anno di progettazione _____
						E	Anno di ultimazione della costruzione _____
F	Nessun interventi eseguiti sulla struttura dopo la costruzione ☐			G	Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale ☐ SI ☐ NO		
H	Interventi di modifica sostanziale alla struttura Anno _____			H1	☐ Adeguamento	H2	☐ Miglioramento
				H3	☐ Altro		

SEZIONE 3 MATERIALE STRUTTURALE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA VERTICALE

Cemento Armato	Acciaio	Acciaio-Calcestruzzo	Muratura	Legno	Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.a.p.	Altro (specificare)
A	☒	B	☐	C	☐	D	☐
							H

SEZIONE 4 DATI DI ESPOSIZIONE

A	Edificio utilizzato (> 9/12 anni) ☒ SI ☐ NO	B	Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio 1700	C	Aperto al pubblico ☒ SI ☐ NO	D	Soggetti deboli ☐ SI ☐ NO
---	---	---	---	---	--	---	--

SEZIONE 5 DATI GEOMORFOLOGICI

Morfologia del sito				Fenomeni franosi	
A ☐	B ☐	C ☐	D ☒	E ☐	F ☐
Cresta	Pendio forte	Pendio leggero	Pianura	Assenti	Presenti

Proprietario	Firma (Responsabile Procedimento)
Codice Fiscale _____	_____





REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

CENSIMENTO DEI DATI DI "LIVELLO 0" PER OPERE DI INTERESSE
REGIONALE E, STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O
RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 D.G.R. n. 408/2003 e D.D.G. 3/2004)

SCHEDA EDIFICI

DIPARTIMENTO
REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE



Opera ricadente nell'elenco

(DDG N. 15 gennaio 2004)

A ☐

B ☒

Codice D.R.P.C.

(Spazio riservato D.R.P.C.)

SEZIONE 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Regione:

SICILIA

Codice Istat

19

Scheda N.: 001

Data: ____/____/____

Complesso edilizio composto da 01 edifici

Provincia:

Codice Istat

084

Dati Catastrali:

Foglio 142

Allegato ____

Comune:

Codice Istat

001

Particelle

AGRIGENTO

Località:

Posizione edificio:

Interno al centro abitato ☒

Esterno al centro abitato ☐

☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

Indirizzo: VIA ACRONE

Coordinate geografiche

E 37457725

UTM ☐ Gauss-Soraga ☐

N 413023055

Fuso (32-03) ____

Num. Civico 24

CAP 92100

Codice B1A06

Destinazione d'uso attuale

SCUOLE SECONDARIE

Denominazione/Funzione edificio

ISTITUTO MAGISTRALE R. POLITI

Proprietario:

Pubblico ☒

Privato ☐

PROV. REG. DI AGRIGENTO

Ente/Soggetto Utilizzatore

Bene vincolato BB.CC.AA: ____

SEZIONE 2

DATI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI

A	N. Piani totali con interni 02	B	Altezza media di piano (m) 3.8	C	Superficie media di piano (mq) 1242	D	Anno di progettazione	____
						E	Anno di ultimazione della costruzione	____
F	Nessun interventi eseguiti sulla struttura dopo la costruzione ☐			G	Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale			SI ☐ NO ☐
H	Interventi di modifica sostanziale alla struttura		Anno 1997	H1	☒ Adeguamento	H2	☐ Miglioramento	H3 ☐ Altro

SEZIONE 3

MATERIALE STRUTTURALE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA VERTICALE

Cemento Armato	Acciaio	Acciaio- Calcestruzzo	Muratura	Legno	Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.a.p.	Altro (specificare)
A ☐	B ☐	C ☐	D ☒	E ☐	F ☐	G ☐	H ☐

SEZIONE 4

DATI DI ESPOSIZIONE

A	Edificio utilizzato (> 9/12 anni) ☒ SI ☐ NO	B	Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio	690	C	Aperto al pubblico	☒ SI ☐ NO	D	Soggetti deboli	☐ SI ☐ NO
---	--	---	--	-----	---	--------------------	--	---	-----------------	---

SEZIONE 5

DATI GEOMORFOLOGICI


Morfologia del sito				Fenomeni franosi	
A ☐	B ☒	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
Cresta	Pendio forte	Pendio leggero	Pianura	Assenti	Presenti

Proprietario

Firma (Responsabile Procedimento)

Codice Fiscale

timbro





REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

CENSIMENTO DEI DATI DI "LIVELLO 0" PER OPERE DI INTERESSE REGIONALE, STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4 D.G.R. n. 408/2003 e DDG 3/2004)

SCHEDA EDIFICI

DIPARTIMENTO
REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE



Opera ricadente nell'elenco (DDG N.8 15 gennaio 2004)	A ☐ B ☒	Codice D.R.P.C.	
--	--	-----------------	----------------------

SEZIONE 1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO			
Regione: SICILIA	Codice Istat: 19	Scheda N.: 0.01	Data:
Provincia: AGRIGENTO		Complesso edilizio composto da 01 edifici	
Codice Istat: 084	Dati Catastrali:		
Comune: CASTELTERMINI	Foglio	Allegato	
Codice Istat: 012	Particelle		
Frazione/Localtà:	Posizione edificio:		
Interno al centro abitato ☒	Esterno al centro abitato ☐	☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
Indirizzo: VIA KENNEDY	Coordinate geografiche		
Num. Civico	C.A.P. 92025	E 137962958	UTM ☐ Gauss-Boaga ☐
Codice B1A06	Destinazione d'uso attuale SCUOLE SECONDARIE	N 415597469	Fuso (02-03)
Denominazione/Funzione edificio LICEO SCIENTIFICO M.T. CALCUTTA			
Proprietario: Pubblico ☒ Privato ☐ PROV. REG. DI AGRIGENTO			
Ente/Soggetto Utilizzatore Bene vincolato BB.CC.AA:			

SEZIONE 2 DATI DIMENSIONALI E COSTRUTTIVI							
A	N. Piani totali con interni 03	B	Altezza media di piano (m) 3.5	C	Superficie media di piano (mq) 1027	D	Anno di progettazione
						E	Anno di ultimazione della costruzione
F	Nessun interventi eseguiti sulla struttura dopo la costruzione ☐			G	Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale ☐ SI ☐ NO ☐		
H	Interventi di modifica sostanziale alla struttura Anno 1997			H1	☒ Adeguamento	H2	☐ Miglioramento
					H3	☐ Altro	

SEZIONE 3 MATERIALE STRUTTURALE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA VERTICALE							
Cemento Armato	Acciaio	Acciaio- Calcestruzzo	Muratura	Legno	Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.a.p.	Altro (specificare)
A ☒	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐	G ☐	H

SEZIONE 4 DATI DI ESPOSIZIONE			
A	Edificio utilizzato (> 9/12 anno) ☒ SI ☐ NO	B	Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio 269
C	Aperto al pubblico ☒ SI ☐ NO	D	Soggetti deboli ☐ SI ☐ NO

SEZIONE 5 DATI GEOMORFOLOGICI					
Morfologia del sito			Fenomeni franosi		
A ☐	B ☒	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
Cresta	Pendio forte	Pendio leggera	Pianura	Assenti	Presenti

Proprietario	Firma (Responsabile Procedimento)
Codice Fiscale	

